

הוראות בטיחות בעבודה ובשימוש עם נזלים קרייאוגניים

ללי:

- חומר קרייאוגני מוגדר כגדים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מ-(-73°C) שנדרשו למצוות נdzi.
- דגימות או מטען (196 $^{\circ}\text{C}$), הליום נdzi (-269°C), ארגון נdzi (-186°C).
- גזים אינרגטיים, נטול צבע, ריח וטעם.
- הנעל הקרייאוגני נמצא בתוך המכלי במצב רתיחה ומשחרר גז. על מנת למנוע פיצוץ בגל הלוחן הפנימי, חיבר להוות סולול קבוע ומיידי לשחרור הגז מהמכלי. שחרור עדף לחץ (שסתום בשתoon) ודסקיות פריצה (המשתחררות במקורה ששתוטם והלחץ חסום)
- ואך כי מרכצת הגז תואמת לתולחן עזרורה הביצועים על גבי המכלי, וכי קיימים האמצעים הנדרשים, לויסות הלחץ בנקודת העבודה לאורך קווי הגז.

סיכון:

- נזלים קרייאוגניים אומננו ימים רעלים או דליקים אך התפשטותם בחדר סגור עלולה לגרום להקטנת אחד החמצן בחדר וכתוצאה מכך לgas רום לתוך.
- נזל קרייאוגני במגע עם רקמות הגוף עלולים לגרום לכוויות קור.
- מגע של חלק גוף עם פירט קר מאד עלול לגרום להבדקה.
- קירור של רכיבי ציוד מסויימים, עלול לגרום להיחלשות ותשבירתם.

הנחיות בטיחות:

1. בכל שימוש בחומרים קרייאוגניים **חובה** להשתמש בצד **מן איש** הכלל:

נעליים סגורות	חולק רכס בעל שרולים ארוכים	משקפי מסך או מסיכת פנים	כפפות הגנה מקור לחומרים קרייאוגניים

2. האחסון והעבודה תיעשה במקום מאורר, אסור להשתמש בחומרים קרייאוגניים בחללים סגורים.
3. יש להקפיד בעת חיבור צינור האספקה ובעת השימוש כי ידית הברת מופנית כלפי מעלה ללא חשש להדבקה לגוף המכלי בעת דריימת המכלי (אשר יוביל לחזור יכולת סגירת הברת בתום השימוש).
4. מילוי ושימוש מצל קרייאוגני ישירה או רוק בכלי ייעודי מותאם למוצרים קרייאוגניים.
5. ملي מכלים ישירה באזורי מוגדר ומתחום שאיתם אפשר מעבר אנשים בסמוך למילוי כל זמן המילוי.
6. יש להימנע מפגיעה פיזית במכלי מצל קרייאוגני העולל להchalישן.
7. אין להשאיר מילוי לחומרים קרייאוגניים ללא השגחה.
8. יש לאבטחת את המכלי הקרייאוגני מפני נזילה.
9. שימוש מצל קרייאוגני ישירה בכלי נשיאה בטיחות.
10. בכל מקרה שקיים סיכון או במקרה של דליפה יש לעדכן את מחלקת הביטחון, מונגה הבטיחות ואחראי רעלים של האופבריסיטה, מספרי הטלפון מפורטים בדף ההנחיות למקרי חירום.